

Kod produktu: 594301



Uszczelka płyty zaworowej ABAC 5900

27,68 zł

Uszczelka płyty zaworowej ABAC 5900

Uszczelka płyty zaworowej do pompy Abac/Nuair 5900. Uszczelka wykonana ze specjalnej, trwałej płyty uszczelkarskiej. Uszkodzona uszczelka objawia się dla użytkownika spadkiem ciśnienia w sprężarce oraz wyrzutem powietrza z filtra zasysowego.

Numer katalogowy: 594301

Cena dotyczy 1 szt.

Przykładowe modele kompresorów z pompą B 5900: GG 451, GG 580, GG 610, GG 630, GG

6200, GG 610V.